WT-700 系列智能多通道巡检表	使用说明书					
电子四十六所	联系人: 周金宝 邹菁 王树洁 地址: 天津市南开区科研西路 20 号 邮编: 300192					
天津索思仪表测控系统技术	电话: 022-87894516 87893040 87899183 87890392 87899181(传真)					
有限公司	公司网址: http://www.tj-source.com E-mail: sales@tj-source.com					

一、性能特点

适用于温度等各种工业过程缓变参数的巡回监测与报警控制,还可以选择将某一过程参数 变送输出给后级仪表、记录仪、计算机或采集系统等。

- 最多 16 路测量值巡回显示,有通道号显示,巡检时间可设定
- 巡检显示与定点显示方式可以切换
- 暂时不用的通道可以被屏蔽
- 高性能开关电源,交、直流通用输入
- 可以带一对,公共上、下限报警继电器输出,报警限值可以通过面板按键设定
- 可以提供最多 12 通道报警盒接口输出,扩展 12 路上下限报警继电器输出
- 隔离变送输出方式、变送量程可以通过面板按键设定
- 可以提供馈电输出
- 可以带 RS485/RS232/RS422 隔离通讯接口, MODBUS 协议
- 设定参数值掉电自动保持。

三、仪表使用方法

1、仪表外形及开孔尺寸:




160×80×180 mm 横式 开孔 152^{+0.7}×75^{+0.7} mm



80×160×180 mm 竖式 开孔 75^{+0.7}×152^{+0.7} mm

3、后端子接线说明:



WT-700 系列横式后端子图(竖式将上图顺时针旋转 90 度)

二、主要技术指标

- 精度: 0.5级
- 显示: 2位 0.56" LED 显示通道号 4位 0.8" LED 显示测量值
- 输入信号: Pt100、Cu50、BA1、热电偶(N、K、E、J、T、S、R、B)、
 - DC $4\sim20$ mA, $0\sim10$ mA, $1\sim5$ V, $0\sim5$ V
- 输出:

继电器触点输出 220V /1A 阻性负载,内部电火花消除电路

标准模拟信号输出 0~10mA(≤1000Ω)

 $0\sim5V$ ($\geqslant250$ k Ω)

 $4{\sim}20\mathrm{mA}\,({\leqslant}750\Omega)$

1~5V (≥250kΩ) 馈电输出 DC24V/30mA

- 电源: DC 24~350V 或 AC 60V~260V
- 使用环境: 0~50℃,湿度 0~85% RH 避免强腐蚀性气体
- 仪表重量: 300~490g

2、显示面板及按键使用说明:

		内容				
显示	左显示屏 (通道号)	▶ 正常状态下,显示通道号▶ 参数设定状态下,显示参数名提示符				
屏	右显示屏 (测量值)	▶ 正常状态下,显示各通道测量值▶ 参数设定状态下,显示参数设定值				
	S	参数设定入口按键(长按该键5秒钟以上,进入参数设置状态)参数设定确认按键(修改参数后,按一下保存参数并进入下一参数)				
134	•	▶ 参数设定时,用于移动光标(每按一下,参数闪烁位循环左移)▶ 设置 CJ 参数时,此键用于选择通道号				
按	A	➤ 参数设定时,用于增加数值(每按一下,正闪烁位数字加一) ➤ 设置 CJ 参数时,此键用于选择某一通道的采集/屏蔽的状态				
键	Q	▶ 参数设定时,参数修改状态下,取消修改当前参数值▶ 参数设定时,参数无改动状态下,退出设置				
	S + ◀	▶ 常态下,用于切换定点或巡检显示方式(同时按下 S 和 ◄)				
	S + 🛦	定点显示时,用于切换显示通道(同时按下S和▲)				
445	巡检	➤ 巡检显示方式时灯亮				
指	定点	➤ 定点显示方式时灯亮				
一示	上限	▶ 任意一个通道超上限时灯亮(或作为下下限指示灯)				
71	下限	▶ 任意一个通道超下限时灯亮(或作为上上限指示灯)				

默认选型接线说明						
	热电阻输入	热电偶输入	电流输入	电压输入	电源	
第 1 路	(1) (2) (3)	÷ (2) (3)	— + (1) mA电流入 — (2)	— + (1) ∨电压入 — (2)	电源 (55)	
第2路	(4) (5) (6)	÷ (5) - (6)	— + → (3) mA电流入 — → (4)	→ (3) V电压入 — (4)	非歐认选型 接线说明	
第3路	(7)	+ · (8)	— + → (5) mA电流入 — → (6)	* (5) V电压入 * (6)	ALL (27) (Alh) (41)	
第 4 路	(10) (11) (12)	+ (11) - (12)	— + → (7) mA电流入 — → (8)	— + (7) ∨电压入 — (8)	报警控制 (14)	
第 5 路	(15)	+ (16) - (17)	— + (9) mA电流入 — (10)	v电压入 —— (10)	ALH (28)	
第 6 路	(18)	+ (19) - (20)	— + (11) mA电流入 — (12)	→ (11) ∨电压入 — (12)	通讯 RS485 (14	
第 7 路	(21)	+ · · (22) - · · (23)	— + → (15) mA电流入 — → (16)	(15) ∨电压入 (16)	变送 + ○ (13	
第 8 路	(24) (25) (26)	+ (25) (26)	— + (17) mA电流入 — (18)	— + (17) ∨电压入 — (18)	输出 (14	

	默认选型接线说明							
	热电阻输入	热电偶输入	电流输入	电压输入	电 源			
第 9 路	(29) (30) (31)	(30)	+ (19) mA电流入 - (20)	— + (19) V电压入 — (20)	连接 多路 ———。(13)			
第 10 路	(32) (33) (34)	* (33) - (34)	— + (21) mA电流入 — (22)	—— (21) V电压入 —— (22)	报警 T 器接 → (14)			
第 11 路	(35) (36) (37)	(36)	— + (23) mA电流入 — (24)	— + ○ (23) V电压入 — ○ (24)	变送 B (27) 4 (28) 器输 D (28)			
第 12 路	(38) (39) (40)	+ (39) - (40)	— + (25) mA电流入 — (26)	— + (25) V电压入 — (26)	出 過 (42)			
第 13 路	(43) (44) (45)	(45)	+ (29) mA电流入 - (30)	——— (29) V电压入 ——— (30)	+ + (52) BCD 变送出mA			
第 14 路	(46) (47) (48)	(47)	+ (31) mA电流入 - (32)	——→ (31) V电压入 ——→ (32)	码 輸出 + (50) 24VDC输入			
第 15 路	(49) (50) (51)	* (50) - (51)	+ (33) mA电流入 - (34)	— (33) V电压入 — (34)	+ 2 4 V			
第 16 路	(52) (53) (54)	* (53) - (54)	— + (35) mA电流入 — (36)	—— (35) V电压入 —— (36)	输入 保护接地 (54)			

明517年刊(本代5月

★ 以上接线图仅供参考。本公司保留对产品升级的权利,如有更改未能及时通知敬请见谅,接线图以仪表上粘贴的端子图为准。

4、参数说明:

参数符号	设置范围	参数说明
tE	1~80 秒	巡检状态下每一通道的显示时间
dt	0~3	各通道显示小数位
CJ	通道号 1~16; 状态:=1 屏蔽 =0 采集	各通道采集 、屏蔽状态选择参数
Ту	=1、2、3时	阻类输入信号分别为: Pt100、Cu50、BA1
	=4、5、6、7、8、 9、10、11 时	输入热电偶类型分别为: N、K、E、J、T、 S、R、B
	=12、13、14、15 时	电流电压输入信号分别为: 0~10mA、 4~20mA 或 1~5V、 0~20mA 或 0~5V
HX (或 LX)	-999~9999	第 X 通道报警上限(或下下限) 第 1~9 通道 X=1~9 第 10~16 通道 X=A、b、C、d、E、F、0
LX (或 hX)	-999~9999	第 X 通道报警下限(或上上限) 第 1~9 通道 X=1~9 第 10~16 通道 X=A、b、C、d、E、F、0
UX	-999~9999	第 X 通道显示量程上限 第 1~9 通道 X=1~9 第 10~16 通道 X=A、b、C、d、E、F、0
$\cap X$	-999~9999	第 X 通道显示量程下限 第 1~9 通道 X=1~9 第 10~16 通道 X=A、b、C、d、E、F、0
Cd	1~127	通讯站址
bt	bt.0 = 1、2、3、4、 5 时 bt.1 = 0、1、2 时	波特率分别为: 600、1200、2400、4800、 9600 校验方式为: 无校验、寄校验、偶校验
	bt.2 = 0、1 时	停止位为: 2位、1位
Ot	0~2	变送输出类型
ОН	-999~9999	变送输出量程上限
OL	-999~9999	变送输出量程下限

注:每一通道采集/屏蔽状态的选择方法:

通过设置参数 CJ,可以控制每一通道是被采集还是被屏蔽。该参数的前两位是通道号,可以用▲键在 1~16 之间选择。当选中某一通道时,可以用▲键选择参数的最后一位:=1,表示该通道被屏蔽,=0,表示该通道被采集。各个通道的采集/屏蔽状态确定后,按 S 键确认并保存,同时进入下一参数的设置。

注:输入信号类型一旦确定,所有测量通道信号类型一致,参数 tY 的设置说明如下:

	在: 個人自	7大空 旦	用 <i>吃,</i> / 门	电电压与大 至	以, 少	11 即以且此为外
4	tY 设定值	输入信	测量范围	tY 设定值	输入信	测量范围
4		号类型			号类型	
	001	Pt100	-200~800	009	S 偶	0~1600
	002	Cu50	-50~150	010	R 偶	0~1600
	003	BA1	-150~650	011	B 偶	200~1800
	004	N偶	0~1300	注: 热偶	测量均为内	部冷端补偿
	005	K 偶	0~1300	012	DCmA	0~10mA
	006	E偶	-200~800	013	DCmA	4~20mA
	007	J偶	0~650	014	DC V	0~5V
	008	T 偶	-200~400	015	DC V	1~5V



 \Diamond

- 注: 1、bt. 0 为参数 bt 显示值最右侧数值位。
 - 2、有些参数根据选型的不同可能被屏蔽。
- 3、如果订货带通讯功能,请参见"WT系列仪表 RTU 通信协议"说明。

四、故障显示说明

故障 内容	产	生 故 障 原 因	检 修 方 法
显示窗无显示	电源线泡	殳接好或仪表故障	检查电源线是否松动或接 错检查电源电压是否属正 常范围,与厂家或经销商联 系
	Err 1	热电偶、热电阻或内部 补偿电阻故障	检查传感器是否有断偶、断 阻或断线的情况
测量	Err 2	输入电压、电流或 mV 信号大于最大输入限	调整输入信号使其回到正
窗口 显示 故障	Err 3	输入电压、电流或 mV 信号小于最小输入限	常范围
提示	Err 4	仪表本身硬件故障	与厂家或经销商联系
符	Err 5	温度值超出给定的测温范围	根据表 2.1 选择合适的传感 器类型
	Err 7	无效的仪表类型参数	重新设置正确的仪表类型 参数

选型举例: WT-700-A2-Pt100-16

WT700 智能多通道巡检仪,160*80mm 横表,16 路 Pt100 输入,带 2 路公共上下限报警控制输出,供电电源为开关电源 AC60~260V 或 DC24~350V。

备注: 1、用户特殊订货的产品,选型、使用和接线图可参看产品附带的说明书或说明书附页,接线图以仪表上粘贴的端子图为准。

2、因仪表壳体和端子的局限,有些功能选项不能同时具有,请 在订货时咨询本公司或供应商。

五、选型说明

			型	号				说明		
WT-700								智能多通道巡检仪		
								缺省为 160×80×180 mm(横式)		
外形尺寸	V							80×160×180 mm (竖式)		
								缺省为 不带控制报警		
		A2						两路公共上、下限报警		
控制方式		A2H						两路公共上限、上上限报警		
		A2L						两路公共下限、下下限报警		
		В						提供连接多路报警器 WT700AL 的接口		
			Pt100					Pt100 热电阻		
			Cu50					Cu50 热电阻		
			EX		订货	时指明分	度号	热电偶 X=热电偶分度号		
			V0	V0				电压信号输入 0~5V		
输入类型			V1					电压信号输入 1~5V		
			Ι0					电流信号输入 0~10mA		
			I4					电流信号输入 4~20mA		
		RE 各			各通道必须选择同一分度		可一分度	各种热电阻、热电偶通用		
			T		ì	丁货时指明	月	特殊输入信号		
输入通道								缺省为 8 路输入信号		
数量				N	ì	丁货时指明	月路数	N 路输入信号 (5 < N < 16)		
								缺省为 不带变送输出		
变送输出				C1			一路 4~20mA 电流变送输出			
文区制山				C2			一路 1~5V 电压变送输出			
					СВ	需外供	24VDC	一路 4~20mA 电流变送输出+BCD 码输出		
	Modbus 协议						缺省为 不带通讯接口			
通讯方式					RS485		RS485 隔离通讯接口			
					RS232		RS232 隔离通讯接口			
供电方式								缺省为开关电源 AC60~260V 或 DC24~350V		